



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
39552999-21	INCIDENTE	04/05/21	14:00

Lugar	Aeródromo Presidente Rivadavia							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	40'	45"	S	58°	38'	34"	W
Elevación / Altitud / FL	98 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	BIRD	2
En un vuelo de aviación general de instrucción, posterior al despegue por pista 20, en el ascenso inicial a 200 pies de altitud, el ala derecha de la aeronave impactó con un pájaro. Por precaución, el instructor decidió regresar al aeródromo y aterrizó sin inconvenientes.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-BRF	
Tipo	AVION	Marca	CESSNA	Modelo	C-152
Nº Serie	15283825	PMD	0-2250 kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	ASCENSO INICIAL		
Lugar de Salida	Aeródromo Presidente Rivadavia	Código	SADM	
Lugar de Destino	Aeródromo Presidente Rivadavia	Código	SADM	
Duración Vuelo	00:20	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2