

Informe de Intervención Sucesos Aeronáuticos



Falla grupo motor

Privado

Cessna 150, LV-GDK

7 millas sobre el radial 200 del VOR Iguazú, Misiones.

07 de septiembre de 2021

84112647/21



Ministerio de Transporte
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 21 de Septiembre de 2021

Referencia: LV-GDK - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 7 de septiembre de 2021, a la aeronave Cessna, modelo 150, matrícula LV-GDK, a 7 NM del radial 200 del VOR IGU, provincia de Misiones; teniendo en cuenta las características del mismo y las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, esta Dirección Nacional considera pertinente no avanzar en la investigación debido a que la ocurrencia no representa afectación de índole alguna para la seguridad operacional.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
84112647/21	INTERVENCIÓN	07/09/2021	19:20

Lugar	7 millas sobre el radial 200 del VOR Iguazú							
Provincia	Misiones							
Coordenadas geográficas	25°	51'	01"	S	54°	30'	40"	W
Elevación / Altitud / FL	610ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
En la fase crucero, el pilotó advirtió una elevada temperatura de aceite a motor y decidió aterrizar por precaución en un campo.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-GDK	
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	150
Nº Serie	150-71142	PMD	0 – 2250kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Crucero			
Lugar de Salida	Aeropuerto Inter. Iguazú	Código	SARI		
Lugar de Destino	Aeropuerto Inter. Posadas	Código	SARP		
Duración Vuelo	00:10	Nº Vuelo	3	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2