



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
97298782-21	ACCIDENTE	08/10/21	21:30

Lugar	Zona Rural Intendente Alvear							
Provincia	La Pampa							
Coordenadas geográficas	35 °	21'	48"	S	63°	28'	5"	W
Elevación / Altitud / FL	384 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	CFIT	2
En vuelo de Aeroaplicación, luego de la segunda pasada, la aeronave dirigiéndose de SUR a NORTE, cortó con el tren principal, los cables de Media Tensión, produciendo la pérdida de control e impactando contra el terreno.				

Aeronave		Nº	1	MATRÍCULA	LV-BDW
Tipo	Avión	Marca	CESSNA	Modelo	T-188-C
Nº Serie	18803716T	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			MANIOBRAS	
Lugar de Salida	Intendente Alvear (Zona rural)			Código	
Lugar de Destino	Intendente Alvear (Zona rural)			Código	
Duración Vuelo	00:20	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	1	0	0	1
Ninguna	0	0	0	0
Total	1	0	0	1