



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
498944-22	INCIDENTE	30/12/21	19:10

Lugar	Aeropuerto Internacional Tte. Benjamín Matienzo							
Provincia	Tucumán							
Coordenadas geográficas	26°	50'	27"	S	65°	06'	17"	W
Elevación / Altitud / FL	1496 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de transporte aéreo no regular, en la fase de crucero, la tripulación se declara en emergencia por precaución, al sentir olor a humo en cabina.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-BMP	
Tipo	Avión	Marca	CESSNA	Modelo	208BGrandCaravan
Nº Serie	208B1271	PMD	2251-5700 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	EN RUTA / CRUCERO			
Lugar de Salida	Aeropuerto Coronel Felipe Varela	Código	SANC		
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Tte. Benjamín Matienzo	Código	SANT		
Duración Vuelo	00:40	Nº Vuelo	3	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial – No Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	2	0	4
Total	2	2	0	4