



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
9683381-22	INTERVENCIÓN	01/02/22	04:30

Lugar	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	49'	20''	S	058°	32'	09''	W
Elevación / Altitud / FL	69 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	RAMP	2
Durante el servicio de la aeronave y con el propósito de realizar limpieza a la misma, el personal de rampa retira la escalera motorizada de acceso (N° 07-152), la cual golpea con la puerta trasera izquierda, provocando daños en el mecanismo de traba de la aeronave.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	HP-1822CMP	
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo	737-8V3
Nº Serie	40779	PMD	27001-272000 kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Compañía Panameña de aviación S.A.				

Itinerario	FASE DE VUELO		En Estacionamiento		
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional M. Pistarini		Código	SAEZ	
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Tocumén - Panamá		Código	MPTO	
Duración Vuelo	CNL	Nº Vuelo	CM453	MET	-
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total		0	0	0