



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
13683522/22	ACCIDENTE	11/02/2022	17:50

LUGAR DEL SUCESO: Aeropuerto Internacional San Fernando								
Lugar	Aeropuerto Morón							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	40'	29"	S	58°	28'	32"	W
Elevación / Altitud / FL	83ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo ferry de aviación general, durante la fase de aterrizaje, en la pista 20 del Aeropuerto de Morón, la aeronave experimentó la retracción del tren principal derecho, ocasionando daños en el tren, fuselaje y ala derecha. Ambos tripulantes descendieron por sus propios medios.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-JUO	
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	501
Nº Serie	501-0215	PMD	5701-27000kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			Aterrizaje	
Lugar de Salida	La Rioja			Código	SANL
Lugar de Destino	Aeropuerto Morón			Código	SADM
Duración Vuelo	02:15	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación general - Traslado				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2