

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
53187015-22	INTERVENCIÓN	27/05/22	12:53

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional de San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	27'	27"	S	058°	35'	27"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general luego del aterrizaje, mientras la aeronave LV-OFT rodaba hacia la plataforma, se produjo la pinchadura de la cubierta del tren de aterrizaje de nariz sobre calle de rodaje "C".				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-OFT	
Tipo	Avión	Marca	Beechcraft	Modelo	200
Nº Serie	BB-699	PMD	2251-5700 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			RODAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Teniente Daniel Jukic			Código	RCQ
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional de San Fernando			Código	SADF
Duración Vuelo	01:20	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Ejecutiva				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2