

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
22032339-24	ACCIDENTE	02/07/22	20:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo Privado Allen							
Provincia	Río Negro							
Coordenadas	38°	57'	27"	S	67°	48'	22"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	RAMP	2
En un vuelo de aviación general, la aeronave LV-S046, un Tecnam P2008, luego de estacionar en plataforma, un pasajero al desembarcar de la aeronave es golpeado por la hélice que se encontraba en movimiento.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-S046	
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo	P2008
Nº Serie	111	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			EN ESTACIONAMIENTO	
Lugar de Salida	Ad Allen			Código	ALL
Lugar de Destino				Código	
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	1	0	1
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	1	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.