



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
82971366/22	ACCIDENTE	09/08/2022	16:53

<b>Lugar</b>	Zona rural de Chañar Ladeado							
<b>Provincia</b>	Santa Fe							
<b>Coordenadas geográficas</b>	33°	20'	38"	S	62°	03'	10"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	367ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOC-I	2
En un vuelo solo de instrucción, se produjo una pérdida de control en vuelo y la aeronave se precipita de manera descontrolada resultando destruido.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-NIG	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Piper	<b>Modelo</b>	PA-11C
<b>Nº Serie</b>	20349	<b>PMD</b>	0 – 2250kg	<b>Daños</b>	Destruida
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Maniobras		
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo de Chañar Ladeado	<b>Código</b>	CLD	
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo de Chañar Ladeado	<b>Código</b>	CLD	
<b>Duración Vuelo</b>	00:45	<b>Nº Vuelo</b>	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Instrucción			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	1	0	0	1
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	0	0	0	0
<b>Total</b>	1	0	0	1