

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-119492485-APN-DNISAE#JST

Título: Impacto con ave, Embraer E-190, matrícula LV-CIF, Aeropuerto Juan Domingo Perón, provincia de Neuquén

Fecha y hora del suceso: 05 de noviembre de 2022 a las 13:35 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
119492485-22	INTERVENCIÓN	05/11/22	13:35

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto J. D. Perón							
Provincia	Neuquén							
Coordenadas	38°	56'	56"	S	68°	09'	21"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	BIRD	2
Durante la carrera de aterrizaje, la aeronave ingesta un ave en el motor N°2				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-CIF	
Tipo	Avión	Marca	Embraer	Modelo	E-190
Nº Serie	19000421	PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Aerolíneas Argentinas S.A.				
Operador	Aerolíneas Argentinas S.A.				

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Comodoro Rivadavia			Código	SAVC
Lugar de Destino	Aeropuerto Neuquén			Código	SANZ
Duración Vuelo	01:30	Nº Vuelo	AR1419	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	5	70	0	75
Total	5	70	0	75