

# INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-122864609-APN-DNISAE#JST

Título: Tormenta, Boeing 737-86N, matrícula LV-KDQ, Aeropuerto Internacional Gdor.  
Guzmán, provincia de Jujuy

Fecha y hora del suceso: 13 de noviembre de 2022 a las 02:00 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
122864609-22	INTERVENCIÓN	13/11/22	02:00

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Gdor. Guzmán							
Provincia	Jujuy							
Coordenadas	24°	23'	34"	S	65°	05'	52"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	WSTRW	2
En un vuelo de aviación regular, en la fase de aproximación, la aeronave atraviesa una tormenta de granizo, marcando los bordes de ataque, estabilizadores de cola y radomo.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-KDQ
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo 737-86N
Nº Serie	36808	PMD	27001-272000 kg	Daños Ninguno
Propietario	Flybondi Líneas Aéreas S.A.			
Operador	Flybondi Líneas Aéreas S.A.			

Itinerario	Fase de Vuelo		APROXIMACIÓN	
Lugar de Salida	Aeroparque Jorge Newbery		Código	SABE
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Gdor. Guzmán		Código	SASJ
Duración Vuelo	02:15	Nº Vuelo	MET	IMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regional			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	188	0	194
Total	6	188	0	194