

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
5972115-24	INTERVENCIÓN	03/08/23	16:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo Laguna de Gómez							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	40'	30"	S	61°	00'	30"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
<p>En un vuelo de aviación general de entrenamiento, durante la fase de despegue, el piloto decidió abortar el despegue. Como consecuencia se produjo el desprendimiento de la rueda derecha del tren principal de la aeronave.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-X689	
Tipo	Avión	Marca	Rand Robinson	Modelo	KR2S
Nº Serie	FLS122JRH	PMD	0-2250 kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			DESPEGUE	
Lugar de Salida	Aeródromo Laguna de Gómez			Código	LDG
Lugar de Destino	Aeródromo Laguna de Gómez			Código	LDG
Duración Vuelo	00:05	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1