



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
94451761	ACCIDENTE	14/08/23	12:50

<b>Lugar</b>	Piquete Cabado							
<b>Provincia</b>	Salta							
<b>Coordenadas geográficas</b>	24°	48'	25"	S	64°	10'	49"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	1512ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de Aviación General, durante la fase de frenado, posterior al aterrizaje, el tren de aterrizaje se replegó.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-FKN	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Beechcraft	<b>Modelo</b>	BE 58
<b>Nº Serie</b>	TH-1337	<b>PMD</b>	0 – 2250kg	<b>Daños</b>	De importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Aterrizaje		
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo San Guillermo Vergnano	<b>Código</b>	SGV	
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo Piquete Cabado	<b>Código</b>	PCA	
<b>Duración Vuelo</b>	02:00	<b>Nº Vuelo</b>	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Traslado			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	1	0	2
<b>Total</b>	1	1	0	2