



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
100035130	ACCIDENTE	26/08/23	16:30

<b>Lugar</b>	Aeródromo Saladillo							
<b>Provincia</b>	Buenos Aires							
<b>Coordenadas geográficas</b>	35°	36'	09"	S	59°	49'	02"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	147ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2	RE
En un vuelo de aviación general, con fines recreativos, durante la fase de aterrizaje, se produce la falla del tren principal derecho, por lo que la aeronave sufre una excursión de pista.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-S135	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Tecnam	<b>Modelo</b>	P92 Echo MKII
<b>Nº Serie</b>	1659	<b>PMD</b>	0 – 2250kg	<b>Daños</b>	De importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Aterrizaje			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo Saladillo	<b>Código</b>	SDL		
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo Saladillo	<b>Código</b>	SDL		
<b>Duración Vuelo</b>	00:40	<b>Nº Vuelo</b>	1	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Recreativo				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	1	2
<b>Total</b>	1	0	1	2