



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
109799769	ACCIDENTE	17/09/23	12:35

Lugar	Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda							
Provincia	San Luis							
Coordenadas geográficas	33°	16'	28"	S	66°	21'	31"	W
Elevación / Altitud / FL	2332ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOC-I	2	F-POST
En un vuelo de Aviación General de traslado, luego de la fase de despegue, la aeronave se desplazó del eje de pista hacia su izquierda, impactó contra el alambrado perimetral del lado oeste del aeropuerto y se incendió.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-GLQ	
Tipo	Avión	Marca	Textron Aviation	Modelo	G36
Nº Serie	E-4083	PMD	0 – 2250kg	Daños	Destruida
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO		Despegue		
Lugar de Salida	Aeropuerto Brigadier Mayor Ojeda		Código	LUQ	
Lugar de Destino	Aeropuerto Inter. San Fernando		Código	SADF	
Duración Vuelo	00:04	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General – Traslado				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	1	1	0	2
Graves	0	1	0	1
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	1	2	0	3