



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
112416337	ACCIDENTE	21/09/23	19:30

<b>Lugar</b>	Ruta Provincial 40 a la altura de Valdés							
<b>Provincia</b>	Buenos Aires							
<b>Coordenadas geográficas</b>	35°	38'	19"	S	60°	27'	42"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	200ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	LOC-G	2
En un vuelo de recreación, se realizó una simulación de falla de motor con la intención de realizar un toque y motor en la Ruta Provincial 40. Durante el aterrizaje se produjo la pérdida de control en tierra y la aeronave finalizó a un costado de la ruta con daños de importancia.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-ZMN	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	American Champion	<b>Modelo</b>	7EC
<b>Nº Serie</b>	555	<b>PMD</b>	0 - 2250kg	<b>Daños</b>	De importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Aterrizaje			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo Norberto de la Riestra	<b>Código</b>	NDR		
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo Norberto de la Riestra	<b>Código</b>	NDR		
<b>Duración Vuelo</b>	00:35	<b>Nº Vuelo</b>	1	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General – Recreación				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	1	0	2
<b>Total</b>	1	1	0	2