



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
119797612-23	INCIDENTE	05/10/23	08:40

<b>Lugar</b>	Despegó de Aeroparque J. Newbery (SABE), aterrizando en emergencia en el Aeropuerto Ezeiza (SAEZ)							
<b>Provincia</b>	Buenos Aires							
<b>Coordenadas geográficas</b>	34°	33'	35"	S	58°	24'	54"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	20 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
Durante un vuelo de aviación comercial regular, en la fase de despegue se produjo una falla de motor, por lo que la tripulación continuó el ascenso declarándose en emergencia. Se decidió el aterrizaje al Aeropuerto de Ezeiza, por precaución. Los procedimientos de emergencia se llevaron a cabo sin inconvenientes y la aeronave aterrizó sin novedad. Pasajeros y tripulación ilesos. No se observan daños visibles a la aeronave.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-KHO	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Boeing	<b>Modelo</b>	737-8U3
<b>Nº Serie</b>	29666	<b>PMD</b>	27001-272000kg	<b>Daños</b>	Leves
<b>Propietario</b>	FB LINEAS AEREAS S.A.				
<b>Operador</b>	FB LINEAS AEREAS S.A.				

Itinerario	FASE DE VUELO			DESPEGUE	
<b>Lugar de Salida</b>	Aeroparque Jorge Newbery			<b>Código</b>	SABE
<b>Lugar de Destino</b>	San Carlos de Bariloche			<b>Código</b>	SAZS
<b>Duración Vuelo</b>	00:15	<b>Nº Vuelo</b>	5238	<b>MET</b>	IMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	6	160	0	166
<b>Total</b>	6	160	0	166