

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX2023-145768499-APN-DNISAE#JST

Título: Humo sin impacto. Tecnam Astore, matrícula LV-S048, Aeropuerto Morón,
provincia de Buenos Aires

Fecha y hora del suceso: 22/11/2023 13:40 (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
145768499-23	INTERVENCIÓN	22/11/23	13:40

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Morón							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	40'	43"	S	058°	38'	37"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	F-NI	2
En un vuelo de aviación general de instrucción, posterior al despegue, la tripulación percibió olor a quemado y por precaución aterrizó por la pista 02.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-S048	
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo	Astore
Nº Serie	056	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo		Ascenso Inicial	
Lugar de Salida	Aeropuerto Morón		Código	SADM
Lugar de Destino	Aeropuerto Morón		Código	SADM
Duración Vuelo	00:21	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2