

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
152814990-23	INCIDENTE	23/12/23	22:27

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional San Fernando							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	27'	18"	S	58°	35'	29"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	BIRD	2
En un vuelo de aviación comercial no regular, durante la fase de aterrizaje, la aeronave impactó con un ave, lo que produjo daños en el flap del ala izquierda.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-GOM
Tipo	Avión	Marca	Learjet	Modelo 45
Nº Serie	45-263	PMD	5701-27000 kg	Daños Leves
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeródromo Público no controlado General Acha			Código	SAEA
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional de San Fernando			Código	SADF
Duración Vuelo	00:55	Nº Vuelo	LAD2890	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Ejecutiva				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.