

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
7926678-24	INCIDENTE GRAVE	21/01/24	11:38

Lugar del suceso								
Lugar	Con. Provincial 015-04, cercanías a Estancias Cañuelas Sur (PBA)							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	35°	10'	12"	S	058°	39'	31"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	FUEL	2
En un vuelo de aviación general de traslado, la aeronave experimentó una falla en el sistema de combustible generando un funcionamiento irregular del motor. Al no poder solucionar la falla, la tripulación decidió declararse en emergencia y realizar un aterrizaje en un camino rural en las cercanías de Cañuelas. Tanto la aeronave como la tripulación resultaron sin daños ni lesiones.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula	LV-KGU	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-46-350P	
Nº Serie	4636800	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Aeropuerto de Villa Gesell			Código	SAZV
Lugar de Destino	Aeropuerto de Morón			Código	SADM
Duración Vuelo	00:52	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Traslado				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	2	0	4
Total	2	2	0	4

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.