

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
66512552-24	INCIDENTE	10/06/24	01:24

Lugar del suceso							
Lugar	Proximidad al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas - Rosario						
Provincia	Santa Fe						
Coordenadas	°	'	"	S	°	'	W

Reseña	Categoría de suceso	1	MAC	2
Durante un vuelo de aviación comercial regular de pasajeros, en la fase de crucero, al momento de ascender de FL340 a FL360, se produjo la activación del sistema TCAS; el que indicó un RA (Resolution Advisory) por tránsito convergente a FL370. La tripulación realizó una maniobra correctiva y el vuelo prosiguió con normalidad.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula	LV-CEV	
Tipo	Avión	Marca	Embraer	Modelo	190	
Nº Serie		PMD	27001-272000 kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Aerolíneas Argentinas					
Operador	Aerolíneas Argentinas					

Itinerario	Fase de Vuelo		EN RUTA / CRUCERO		
Lugar de Salida	Aeroparque Jorge Newbery		Código	SABE	
Lugar de Destino	Aeropuerto Capitán Vicente Almandos Almonacid – La Rioja		Código	SANL	
Duración Vuelo		Nº Vuelo	AR1452	MET	
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	s/d	s/d	0	s/d

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.