

INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
ACCIDENTE	05/10/24	13:45

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo provincial Teniente Héctor Ricardo Volponi – Tres Arroyos (Público – No controlado)							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	24'	21"	S	060°	17'	59"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	ADRM	2
En un vuelo de aviación general de entrenamiento, durante el rodaje a pista 14, la rueda del tren principal derecho se introdujo en un hueco del terreno y colapsó.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-MIF
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo PA-34
Nº Serie	AR-34-7870212	PMD	2251-5700 kg	Daños De Importancia
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo	RODAJE		
Lugar de Salida	Aeródromo Tres Arroyos	Código	SAZH	
Lugar de Destino	Aeródromo Tres Arroyos	Código	SAZH	
Duración Vuelo	00:10	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.