

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Portacontenedores

Madrid Trader (Malta)

Canal de acceso al Puerto MDP – Mar del Plata, Buenos Aires.

20 de enero de 2021

20210120/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210120	Madrid Trader	20/01/2021	15:30

LUGAR

PUERTO / RADA / RIA

Lugar	Canal de acceso al puerto MDP	
Altura Localidad / Provincia	Mar del Plata – Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-38.035956379081696	-57.51934119783576

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque sufrió la varadura en el canal de acceso al puerto marplatense.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Portacontenedores	
Bandera	Malta	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Madrid Trader
	OMI	9813826
	MMSI	215328000
	Señal Distintiva	9HA5064
Daños	Sin Reportar	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	21/01/2021	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.