

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Carga General

Sanko Fortune (Liberia)

Río Paraná Km 456.6 – Timbúes, Santa Fe

02 de febrero de 2021

20210202/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA ¹
20210202	Sanko Fortune	02/02/2021	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río Paraná Km 456.6	
Altura Localidad / Provincia	Timbúes – Santa Fe	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-32.659200	-60.730555

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque quedó varado a la altura del Km 456.6 del Río Paraná.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Carga General	
Bandera	Liberia	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Sanko Fortune
	OMI	9532202
	MMSI	636015431
	Señal Distintiva	D5AR7
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	29/06/2022	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.