

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Pesquero

Talisman (Argentina)

Muelle Almirante Storni – Puerto Madryn, Chubut.

08 de marzo de 2021

20210308/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA ¹
20210308	Talismán	08/03/2021	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Muelle Almirante Storni	
Altura Localidad / Provincia	Puerto Madryn – Chubut	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-42.736692	-65.034408

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque pesquero Talismán, se encontraba realizando maniobras de amarre en el muelle Storni, cuando impactó contra la estructura, provocando abolladura en el casco (zona de proa estribor).

COLISIÓN INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	02263
	Nombre	Talismán
	OMI	8697263
	MMSI	701000947
	Señal Distintiva	
Daños	Reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.