

# INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Buque Pesquero

Norman (Argentina)

Golfo San Matías – San Antonio Oeste, Río Negro

27 de marzo de 2021

**20210327/21**



Ministerio de Transporte  
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA <sup>1</sup>
20210327	Norman	27/03/2021	S/D

## LUGAR

### MARITIMO

ZCCP / ZEEA / Aguas  
Interiores / Mar Territorial /  
Altamar

Golfo San Matías

Altura Localidad / Provincia

San Antonio Oeste – Río Negro

Coordenadas Geográficas<sup>2</sup>

Latitud

Longitud

-40.716667

-64.916667

### RESEÑA<sup>3</sup>

### CATEGORÍA DE SINIESTRO

### ACCIDENTE

El buque quedó varado en el frente marítimo Lat: 40° 43' S y Long: 64° 55' W.

## VARADURA

## DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque

Pesquero

Bandera

Argentina

Identificación

Matricula

1381

Nombre

Norman

Daños

Sin reportar daños al buque

## NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha

29/06/2022

Hora

S/D

<sup>1</sup> Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

<sup>2</sup> Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

<sup>3</sup> La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.