

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Carga General

Ice Runner (Bahamas)

Río Paraná de Las Palmas Km 98.3 – altura Campana, Provincia de Buenos Aires

25 de junio de 2021

20210625/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA ¹
20210625	Ice Runner	25/06/2021	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río Paraná de Las Palmas Km 98.3	
Altura Localidad / Provincia	Campana - Provincia de Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-34.151550	-58.964213

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque quedó varado a la altura del Km 98.3 del Río Paraná de Las Palmas.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Carga General	
Bandera	Bahamas	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Ice Runner
	OMI	8311120
	MMSI	311001076
	Señal Distintiva	C6FD4
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	29/06/22	Hora	S/D
-------	----------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.