

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Carga General

Esna (Egipto)

Río de La Plata, Km 150 – altura Punta Indio, Buenos Aires

07 de julio de 2021

20210707-1/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA ¹
20210707-1	Esna	07/07/2021	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río de La Plata Km 150	
Altura Localidad / Provincia	Punta Indio - Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-35.164518	-56.947658

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque quedó varado a la altura del Km 150 del Río de La Plata, Punta Indio.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Carga General	
Bandera	Egipto	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Esna
	OMI	9139268
	MMSI	622120320
	Señal Distintiva	SSLJ
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	29/06/2022	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.