

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Granelero

Chris (Liberia)

Río Paraná de Las Palmas, Km 174,3 – altura Benavídez, Buenos Aires

31 de julio de 2021

20210731/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210731	Chris	31/07/2021	09:20

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río Paraná de Las Palmas Km 174,3	
Altura Localidad / Provincia	Benavídez - Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-33.773495	-59.269883

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque sufrió inconvenientes en el motor principal y, tras quedar sin máquinas, perdió el gobierno y terminó apoyándose sobre el veril verde, fondeando en el kilómetro 174,3 del río Paraná de las Palmas. Obstruyó parcialmente el canal de navegación.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Granelero	
Bandera	Liberia	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Chris
	OMI	9565118
	MMSI	636020723
	Señal Distintiva	5LAJ8
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.