

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Carga General

Sand Topic (Islas Marshall)

Río de La Plata, Km 166 – altura Punta Indio, Buenos Aires

01 de agosto de 2021

20210801/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA ¹
20210801	Sand Topic	01/08/2021	09:20

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río de La Plata Km 166	
Altura Localidad / Provincia	Punta Hernandarias - Provincia de Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-35.166907	-56.770108

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque al momento de encontrarse navegando al través del Km 166 (ex Par 13) presentó una obstrucción del filtro de combustible en la maquina principal, provocando su detención y posterior varadura sobre el veril verde. Obstruyó parcialmente el canal de navegación.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Carga	
Bandera	Islas Marshall	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Sand Topic
	OMI	9737084
	MMSI	538006983
	Señal Distintiva	V7TR5
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.