

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Abordaje

Lancha de practicaje / Buque Tanque

Antares / Sofía

Rada La Plata, Zona Este 2 – La Plata, Buenos Aires

08 de septiembre de 2021

20210908/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de enero de 2022.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210908	Antares	08/09/2021	S/D

LUGAR

PUERTO / RADA / RÍA

Lugar	Rada La Plata – Zona Este 2	
Altura Localidad / Provincia	La Plata – Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-34.768430	-57.839132

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Se produce avería en la lancha de prácticos y posterior abordaje con buque tanque Sofía.

ABORDAJE

DATOS DEL BUQUE 1

Tipo de buque	Lancha de Practicaje	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Antares
	OMI	
	MMSI	701006154
	Señal Distintiva	LW9245
Daños	Reportados	

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.



DATOS DEL BUQUE 2

Tipo de buque	Tanquero	
Bandera	Panamá	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Sofía
	OMI	9460409
	MMSI	357296000
	Señal Distintiva	H3KP
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha		Hora	S/D
--------------	--	-------------	-----