

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Convoy de empuje

Carmen S (Paraguay)

Río Paraguay, Km 292 – altura Formosa, Formosa

22 de septiembre de 2021

20210922/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210922	Carmen S	22/09/2021	12:15

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río Paraguay – Km 292	
Altura Localidad / Provincia	Formosa, Formosa	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-26.187929	-58.154837

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Se produjo una varadura del convoy de barcazas en el km 292 del Río Paraguay. Obstruyó parcialmente el canal de navegación. Fue asistido por dos remolcadores para su liberación.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Convoy de Empuje	
Bandera	Paraguay	
Identificación	Matricula	4256 - RE
	Nombre	Carmen S
	OMI	9796341
	MMSI	755537000
	Señal Distintiva	ZPTK
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.