

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Remolcador

Escorpión (Argentina)

Río de La Plata, canal costanero Km 22 - CABA

25 de noviembre de 2021

20211125-1/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20211125-1	Escorpión	25/11/2021	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río de La Plata – Canal costanero Km 22		
Altura Localidad / Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud	
	-34.536333	-58.315779	

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque quedó varado a la altura del Km 22 del Canal Costanero del Río de La Plata, CABA.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Remolcador		
Bandera	Argentina		
Identificación	Matricula	REY032729	
	Nombre	Escorpión	
	OMI		
	MMSI		
	Señal Distintiva		
Daños	Sin reportar daños al buque		

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	29/06/2022	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.