

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Pérdida del ancla

Carga General

Feng Ze Hai (Hong Kong)

Río Paraná – altura San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires

08 de diciembre de 2021

20211208/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA ¹
20211208	Feng Ze Hai	08/12/2021	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río Paraná		
Altura Localidad / Provincia	San Nicolás de los Arroyos – Provincia de Buenos Aires		
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud	
	-33.320452	-60.182347	

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

INCIDENTE

Se produjo la pérdida del ancla del buque, con 12 grilletes de cadena en el Río Paraná, altura de San Nicolás de los Arroyos.

PÉRDIDA DEL ANCLA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Carga		
Bandera	Hong Kong		
Identificación	Matricula		
	Nombre	Feng Ze Hai	
	OMI	9727663	
	MMSI	477162100	
	Señal Distintiva	VRRQ6	
Daños	Sin reportar daños al buque		

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.