

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Incendio

Pesquero

Columbus (Argentina)

Muelle Heleno Arcángel, puerto de San Antonio Oeste – Río Negro

09 de diciembre de 2021

20211209/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20211209	Columbus	09/12/2021	06:45

LUGAR

PUERTO / RADA / RÍA

Lugar	Muelle Heleno Arcángel – Puerto de San Antonio Oeste	
Altura Localidad / Provincia	San Antonio Oeste – Río Negro	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-40.725820	-64.933652

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El personal de Prefectura Naval Argentina detectó un incendio en el buque pesquero SUMATRA amarrado en el Puerto de San Antonio Oeste. El incendio no pudo ser controlado con extintores portátiles y se evacuó la nave. El fuego fue sofocado por bomberos locales y de la estación SIPA de la PNA. Como consecuencia del hecho no se reportaron víctimas, solo daños materiales en el buque propio y otros de menor gravedad en el muelle y en el buque pesquero Columbus que se encontraba amarrado en segunda andana.

INCENDIO

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	02171
	Nombre	Columbus
	OMI	
	MMSI	
	Señal Distintiva	
Daños	Reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	09/12/2021	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.



Ministerio de Transporte
Argentina

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE