

# INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Generación de Olas

Tanque

Nord Dubai (Panamá)

San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires

18 de diciembre de 2021

**20211218/21**



Ministerio de Transporte  
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA <sup>1</sup>
20211218	Nord Dubai	18/12/2021	S/D

## LUGAR

### PUERTO

Puerto / Rada / Ría	San Nicolás de los Arroyos	
Altura Localidad / Provincia	San Nicolás – Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas <sup>2</sup>	Latitud	Longitud
	-33.354755	-60.170034

### RESEÑA<sup>3</sup>

### CATEGORÍA DE SINIESTRO

### ACCIDENTE

En su maniobra de zarpada del Puerto de San Nicolás, generó la agitación de las aguas que provocó el desamarre de embarcaciones.

## GENERACIÓN DE OLAS

## DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Granelero	
Bandera	Panamá	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Nord Dubai
	OMI	9894612
	MMSI	354408000
	Señal Distintiva	3FTP2
Daños	Sin reportar daños al buque	

## NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	18/12/2021	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

<sup>1</sup> Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

<sup>2</sup> Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

<sup>3</sup> La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.