

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Arenero

Doña Isabel (Argentina)

Río Pasaje Talavera Km 211 margen izquierda, altura Villa Paranacito, Entre Ríos

7 de marzo de 2022

20220307 /22



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de julio de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA ¹
20220307	Doña Isabel	07/03/2022	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río Pasaje Talavera Km 211 margen izquierda		
Altura Localidad / Provincia	Villa Paranacito – Entre Ríos		
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud	
	-33.8604	-059.1998	

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque varó en el kilómetro 211 Río margen izquierda Pasaje Talavera.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Arenero		
Bandera	Argentina		
Identificación	Matrícula	2495	
	Nombre	Doña Isabel	
	OMI	N/A	
	MMSI	701006225	
	Señal Distintiva	LW3925	
Daños	Sin reportar		

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	17/04/2023	Hora	12:08
-------	------------	------	-------

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.