

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Abordaje

Pesquero / Pesquero

Vieirasa XVII / Claudina

ZEEA – altura Puerto Madryn, provincia de Chubut

29 de marzo de 2022

20220329/22



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA ¹
20220329	Vieirasa XVII / Claudina	29/03/2022	03:00

LUGAR

MARITIMO

ZCMP / ZEEA / Aguas interiores / Mar Territorial	ZEEA	
Altura Localidad / Provincia	Puerto Madryn – Chubut	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-42.753262	-64.950710

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque Claudina al momento de recuperar el cabo, se mete en la hélice del Vieirasa XVII dejándolo sin máquinas

ABORDAJE

DATOS DEL BUQUE 1

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	02568
	Nombre	Vieirasa XVII
	OMI	
	MMSI	
	Señal Distintiva	
Daños	Reportados	

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.



DATOS DEL BUQUE 2

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	02345
	Nombre	Claudina
	OMI	
	MMSI	
	Señal Distintiva	
Daños	Sin reportar	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	29/03/2022	Hora	S/D
--------------	------------	-------------	-----