

# INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Escora

Buque pesquero

Huafeng 815 (Argentina)

Puerto Madryn – provincia de Chubut

17 de junio de 2022

**20220617/22**



Ministerio de Transporte  
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA <sup>1</sup>
20220617	Huafeng 815	17/06/2022	S/D

## LUGAR

### PUERTO / RADA / RÍA

Lugar	Puerto Madryn	
Altura Localidad / Provincia	Puerto Madryn - Chubut	
Coordenadas Geográficas <sup>2</sup>	Latitud	Longitud
	-42.735308	-65.018583

### RESEÑA<sup>3</sup>

### CATEGORÍA DE SINIESTRO

### ACCIDENTE

El buque quedó escorado sobre banda de babor durante su estadía en puerto.

## ESCORA

## DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Huafeng 815
	OMI	8747757
	MMSI	701000816
	Señal Distintiva	LW6071
Daños	Reportados	

## NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	17/06/2022	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

<sup>1</sup> Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

<sup>2</sup> Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

<sup>3</sup> La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.