

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Suelta de Barcazas

Hb Phoenix (Bolivia)

Puerto Ing. Buitrago, Siderar, Muelle Mineral, Ramallo, Buenos Aires

02 de abril de 2023

20230402/23



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de abril de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA ¹
20230402	Hb Phoenix	02/04/2023	S/D

LUGAR

PUERTO/RADA/RÍA

Puerto	Puerto Ing. Buitrago, Siderar, Muelle Mineral	
Altura Localidad / Provincia	Ramallo – Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas²	Latitud	Longitud
	-33.359877	-60.149621

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Se produjo una suelta de barcasas en el muelle de Siderar. El remolcador Cruz del Sur intervino para rescatarlas.

SUELTA DE BARCASAS

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Convoy de Empuje	
Bandera	Bolivia	
Identificación	Matricula	N/A
	Nombre	Hb Phoenix
	OMI	9686479
	MMSI	720947000
	Señal Distintiva	CPZ3055
Daños	Sin reportar	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	09/04/2023	Hora	S/D
--------------	------------	-------------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.