

# INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Escora

Pesquero

Lanza Seca (Argentina)

Muelle Almirante Storni, Puerto Madryn, Chubut

29 de agosto de 2023

**20230829/23**



Ministerio de Transporte  
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de septiembre de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA <sup>1</sup>
20230829/23	Lanza Seca	29/08/2023	17:30

## LUGAR

### MARÍTIMO

ZCP / ZEEA / Aguas interiores / Mar territorial / Alta mar

Muelle Almirante Storni

Altura Localidad / Provincia

Puerto Madryn – Chubut

Coordenadas Geográficas<sup>2</sup>

Latitud

Longitud

-42,736253

-65,030493

### RESEÑA<sup>3</sup>

### CATEGORÍA DE SINIESTRO

### ACCIDENTE

El buque pesquero Lanza Seca se enredó con una de las defensas del muelle y sufrió una escora.

## ESCORA

## DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	01181
	Nombre	Lanza Seca
	OMI	7901112
	MMSI	701073000
	Señal Distintiva	LW 9406
Daños	No reportados	

## NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	31/08/2023	Hora	07:30
-------	------------	------	-------

<sup>1</sup> Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

<sup>2</sup> Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

<sup>3</sup> La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.