

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Escora

Pesquero

Lanza Seca (Argentina)

Muelle Almirante Storni, Puerto Madryn, Chubut

29 de agosto de 2023

20230829/23



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de marzo de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA ¹
20230829/23	Lanza Seca	29/08/2023	17:30

LUGAR

PUERTO

Puerto/Rada/Ría	Muelle Almirante Storni	
Altura Localidad / Provincia	Puerto Madryn – Chubut	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-42,736253	-65,030493

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

INCIDENTE

El Buque Pesquero Lanza Seca, mientras estaba amarrado al muelle, bajó la marea y la banda de babor se enredó con una de las defensas del muelle, causandole una escora. Después de liberarse por sus propios medios y recuperar la estabilidad, fue trasladado exitosamente a otra ubicación.

Escora

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	01181
	Nombre	Lanza Seca
	OMI	7901112
	MMSI	701073000
	Señal Distintiva	LW 9406
Daños	No reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	31/08/2023	Hora	07:30
-------	------------	------	-------

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.