


JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME INTERVENCIÓN

Suceso: *accidente*

Resultados: *daños no significativos*

Título: *colisión contra infraestructura*

Fecha y hora del suceso: *05 de diciembre de 2023 a las 08:15 horas (HOA)*

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres

**primero
la gente**



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de diciembre de 2023

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20231205/23	Viking Jupiter	05/12/2023	08:15

LUGAR

PUERTO

Puerto/Rada/Ría	Puerto de Buenos Aires	
Altura Localidad / Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-35.170277	-59,623333

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Al momento del ingreso al puerto, el práctico a bordo manifestó haber tenido una rozadura con el espigón N°1

COLISIÓN CON INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Crucero	
Bandera	Noruega	
Identificación	Nombre	Viking Jupiter
	OMI	9796262
	MMSI	257058920
	Señal Distintiva	LAYP7
Daños	Reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	05/12/2023	Hora	09:47
-------	------------	------	-------

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.