

# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME INTERVENCIÓN

Suceso: *accidente*

Resultados: *daños estructurales*

Título: *abordaje entre buques*

Fecha y hora del suceso: *15 de diciembre de 2023 a las 06:30 horas (HOA)*

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres

**primero  
la gente**



Ministerio de Transporte  
Argentina

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de diciembre de 2023

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.

ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA <sup>1</sup>
20231215/23	El Malo I - Anave	15/12/2023	06:30

## LUGAR

### Marítimo

ZCP / ZEEA / Aguas interiores / Mar territorial / Alta mar

Zona Económica Exclusiva

Altura Localidad / Provincia

Provincia de Chubut

Coordenadas Geográficas<sup>2</sup>

Latitud

Longitud

-43.353055

-61.660277

### RESEÑA<sup>3</sup>

### CATEGORÍA DE SINIESTRO

### ACCIDENTE

Se produjo una rozadura entre el B/P El Malo I y el B/P Anave durante su navegación a zona de pesca, el Malo I se encuentra con daños en el tangón banda de estribor

## ABORDAJE

## DATOS DEL BUQUE 1

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Nombre	El Malo I
	Matrícula	02350
	Señal Distintiva	LW8684
	MMSI	701000557
Daños	Reportados	

<sup>1</sup> Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

<sup>2</sup> Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

<sup>3</sup> La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.

## DATOS DEL BUQUE 2

<b>Tipo de buque</b>	Pesquero	
<b>Bandera</b>	Argentina	
<b>Identificación</b>	<b>Nombre</b>	Anave
	<b>Matrícula</b>	02701
	<b>MMSI</b>	701006314
	<b>Señal Distintiva</b>	LW2505
<b>Daños</b>	No reportados	

## NOTIFICACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA JUNTA

<b>Fecha</b>	15/12/2023	<b>Hora</b>	10:09
--------------	------------	-------------	-------