

Informe De intervención

Suceso: Accidente

Título: Varadura

INCANSABLE, OMI 7816109, Río Paraná, altura Santa Fe de la Vera Cruz,
provincia de Santa Fe

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres

Junta de Seguridad en el Transporte

Florida 361

Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

C1005AAG (54+11) 4382-8890/91

info@jst.gob.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de julio de 2024

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.

El presente informe se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/jst

ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20240708/24	Incansable	08/07/24	S/D

LUGAR			
FLUVIAL			
Río / Km	Río Paraná, Km 625		
Altura localidad / Provincia	Santa Fe de la Vera Cruz – Santa Fe		
Coordenadas geográficas ²	-31,706269	S	-60,588944 O

RESEÑA ³	CATEGORÍA DE SUCESO	ACCIDENTE
El buque motor Incansable varó en el Río Paraná, a la altura del Km 625, sobre la margen derecha y obstruyó parcialmente el canal de navegación.		
VARADURA		

DATOS DEL BUQUE		
Tipo de buque	Transporte de Vehículos	
Bandera	Paraguay	
Año de construcción	1979	
Identificación	Nombre	Incansable
	OMI	7816109
	MMSI	755138000
	Señal distintiva	ZPMU
Dimensiones	Eslora	92,8 m
	Manga	18,14 m
Daños	No reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA JST			
Fecha	08/07/2024	Hora	07:39

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE