

Informe De intervención

Suceso: Incidente

Título: Contacto con estructura portuaria

HAMBURG STAR, OMI 9298325, Muelle Presidente Illia, provincia de Santa Cruz

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres

Junta de Seguridad en el Transporte

Florida 361

Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

C1005AAG (54+11) 4382-8890/91

info@jst.gob.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de julio de 2024

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.

El presente informe se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/jst

ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20240720/24	Hamburg Star	20/07/24	10:20

LUGAR			
PUERTO			
Puerto/Rada/Ría	Muelle Presidente Illia		
Altura localidad / Provincia	Punta Loyola – Santa Cruz		
Coordenadas geográficas ²	-51,607372	S	-69,013597 O

RESEÑA ³	CATEGORÍA DE SUCESO	INCIDENTE
Durante la maniobra de amarre se produjo un contacto con el muelle que produjo una deformación del casco y despintado en el sector de popa sobre la banda de babor. No se reportaron lesionados ni daños ambientales		
CONTACTO CON ESTRUCTURA PORTUARIA		

DATOS DEL BUQUE		
Tipo de buque	Tanque	
Bandera	Liberia	
Año de construcción	2005	
Identificación	Nombre	Hamburg Star
	OMI	9298325
	MMSI	636091186
	Señal distintiva	A8KJ3
Dimensiones	Eslora	228,6 m
	Manga	32,3 m
Daños	Reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA JST			
Fecha	20/07/2024	Hora	13:51

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE