



# INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso: Accidente

Título: Varadura

Besiktas GH, OMI 9654971, salida del Puerto Gral. San Martín  
(Río Paraná, Km 452,6), margen derecha altura San Lorenzo,  
provincia de Santa Fe





Junta de Seguridad en el Transporte

Florida 361, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
(C1005AAG). Argentina,

[www.argentina.gob.ar/jst](http://www.argentina.gob.ar/jst)

[info@jst.gob.ar](mailto:info@jst.gob.ar)

Publicado por la JST. En caso de utilizar este material de forma total o parcial se sugiere citar según el siguiente formato Fuente: Junta de Seguridad en el Transporte.

El presente informe se encuentra disponible en [www.argentina.gob.ar/jst](http://www.argentina.gob.ar/jst)



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de octubre de 2024

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.

El presente informe se encuentra disponible en [www.argentina.gob.ar/jst](http://www.argentina.gob.ar/jst)



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA <sup>1</sup>
20241028/24	Besiktas GH	28/10/24	22:00

LUGAR					
PUERTO					
Puerto / Rada / Ría		Puerto General San Martín (Río Paraná, Km 452,6)			
Altura localidad / Provincia		San Lorenzo – Santa Fe			
Coordenadas geográficas <sup>2</sup>		-32,694139	S	-60,721103	W

Reseña <sup>3</sup>	CATEGORÍA DE SUCESO	ACCIDENTE
Se produjo la varadura del buque durante la maniobra de zarpada de la instalación portuaria Pampa Energía, sin obstruir el canal principal de navegación, no se reportaron daños materiales o al medioambiente.		
VARADURA		

Buque	Nº	1	NOMBRE	Besiktas GH	
Tipo	Tanque	OMI	9654971	MMSI	538009493
Señal distintiva	V7A4808	Eslora / manga	123 / 19 m	Daños	No reportados
Bandera	Islas Marshall				

Notificación para la intervención de la JST			
Fecha	29/10/2024	Hora	06:40

<sup>1</sup> Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

<sup>2</sup> Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

<sup>3</sup> La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.