

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	31/12/2017	<b>Fecha UTC:</b>	31/12/2017
<b>Hora local:</b>	5.45	<b>Hora UTC:</b>	8.45
<b>Clasificación del suceso:</b>	Accidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>			
<b>Lugar del suceso:</b>	Zona Rural Sachayoj (Pcia. de Santiago del Estero)		
<b>Ubicación:</b>	26° 42' 46.40" S - 61° 56' 47.70" W		
<b>Elevación (ft):</b>	521,65		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>			
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>Posterior al despegue, el motor de la aeronave sufrió una pérdida abrupta de revoluciones y se detuvo. El piloto comenzó la maniobra de descenso y, durante la misma, el avión impactó en primer término con el ala izquierda un árbol y, posteriormente, el terreno.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
<b>Total</b>				1		1

<b>Aeronave N° 1:</b>			
<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	PZL		
<b>Modelo:</b>	106-BR KRUK	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>			
<b>Propietario:</b>	Alagro Fumigaciones S.R.L.		
<b>Matrícula:</b>	S/D		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	PAA		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina		
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			

<b>Daños a la aeronave:</b>	De Importancia - [REDACTED]
<b>Otros daños:</b>	[REDACTED]
<b>Mercancías peligrosas:</b>	[REDACTED]
<b>Fase de vuelo:</b>	Ruta
<b>Tipo de operación:</b>	Trabajo aéreo - Aeroaplicación
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	[REDACTED]
<b>Lugar de destino:</b>	[REDACTED]