

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	30/04/2018	<b>Fecha UTC:</b>	30/04/2018
<b>Hora local:</b>	9.30	<b>Hora UTC:</b>	12.30
<b>Clasificación del suceso:</b>	Accidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>			
<b>Lugar del suceso:</b>	Zona Rural Piquete Cabado (Provincia de Salta)		
<b>Ubicación:</b>	24° 50' 31" S - 64° 14' 32" W		
<b>Elevación (ft):</b>	1505		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>			
<b>Reseña del Suceso:</b>	<p><i>En la fase de despegue, al rotar la aeronave, la misma se elevó algunos metros del suelo desviándose levemente hacia la izquierda e impactó con una línea de árboles situada a 40 metros de la cabecera de pista.</i></p>		

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
<b>En superficie</b>						
<b>A bordo</b>				1		1
<b>Total</b>				1		1

<b>Aeronave N° 1:</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">             Imagen de aeronave           </div>		
<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Air Tractor		
<b>Modelo:</b>	AT 502 B	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>			
<b>Propietario:</b>	Fernando Camarda		
<b>Matrícula:</b>	LV-CUH		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	Piloto AER		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>	Argentina		
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			

\* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

<b>Daños a la aeronave:</b>	De Importancia - [REDACTED]
<b>Otros daños:</b>	[REDACTED]
<b>Mercancías peligrosas:</b>	[REDACTED]
<b>Fase de vuelo:</b>	Despegue
<b>Tipo de operación:</b>	Trabajo aéreo - Agrícola
<b>Alcance de operación:</b>	Nacional
<b>Lugar de origen:</b>	[REDACTED]
<b>Lugar de destino:</b>	[REDACTED]