

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| País del suceso: Argentina | | | |
| Organismo AIG responsable de la investigación: | | JIAAC | |
| Teléfono de contacto: | (011) 4382-8890 (0351) 4753066 | E-mail: | info@jiaac.gob.ar |

| | | | |
|---|---|-------------------|------------|
| Fecha local: | 12/05/2018 | Fecha UTC: | 12/05/2018 |
| Hora local: | 15.30 | Hora UTC: | 18.30 |
| Clasificación del suceso: | Accidente | | |
| Alcance de la investigación: | | | |
| Lugar del suceso: | Aeródromo Coronel Olmedo (Pcia. de Córdoba) | | |
| Ubicación: | 31° 29' 05" S - 64° 08' 30" W | | |
| Elevación (ft): | 1391 | | |
| Condiciones meteorológicas: | | | |
| Reseña del Suceso: | | | |
| <i>En la fase de ascenso inicial se detuvo el motor de la aeronave por lo que el piloto debió realizar un aterrizaje de emergencia.</i> | | | |

Lesiones a personas:

| | Mortales | Graves | Leves | Ninguna | Desconocido | Total |
|---------------|----------|--------|-------|---------|-------------|-------|
| En superficie | | | | | | |
| A bordo | | | | 2 | | 2 |
| Total | | | | 2 | | 2 |

Aeronave Nº 1:



| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|--|
| Tipo de aeronave: | Avión | | |
| Fabricante: | Cessna | | |
| Modelo: | C-182-B | S/N: | |
| Operador: | | | |
| Propietario: | CEPAC Centro de Entrenamiento de Paracaidismo Córdoba | | |
| Matrícula: | LV-GTI | | |
| Licencia de piloto al mando: | PC | | |
| Nacionalidad de tripulación: | Argentina | | |
| Nacionalidad de pasajeros: | | | |
| Daños a la aeronave: | Menor - | | |

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

| | |
|-------------------------------|---|
| Otros daños: | █ |
| Mercancías peligrosas: | █ |
| Fase de vuelo: | Ascenso inicial |
| Tipo de operación: | Operaciones no comerciales - Aviación General |
| Alcance de operación: | Nacional |
| Lugar de origen: | █ |
| Lugar de destino: | █ |